

## Prüfbericht

# Hotel Lindenhof

**Ausgabe für Menschen mit einer Hörbehinderung und gehörlose Menschen sowie für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung**



## Prüfergebnis

Das **Hotel Lindenhof** wurde am 1.12.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2014 bis November 2017** führen.

---

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ bedeutet u.a. für Menschen mit einer Hörbehinderung und gehörlose Menschen sowie für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung:







- alle Daten und Angaben zur Zugänglichkeit sind von externen Personen **detailliert** erhoben und **geprüft** worden
- Sie können sich auf alle Daten und Angaben **verlassen**

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erheberrn** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

## Überblick über das Prüfergebnis

Auch wenn nur die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ erreicht wurde, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.







Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p><b>Barrierefreiheit geprüft</b></p> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Eingang und Rezeption</b>		-			-	
<b>Teilergebnis: Aufzug</b>	-	-	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 112 und 115</b>	-	-	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Tagungsraum „Brackwede“</b>		-		-	-	
<b>Teilergebnis: Restaurant und Frühstücksraum</b>		-		-	-	

- ✓ zeigt an, dass alle Kriterien erfüllt wurden
- zeigt an, dass die Anforderungen für die jeweilige Stufe nicht erfüllt wurden
- leer zeigt an, dass es keine Anforderungen für die jeweilige Stufe gibt







## Eingang vom Hotel Lindenhof

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption</b>		-			-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Eingangsbereich</b>						
Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar					✓	ja
<b>Beschilderung Eingangstür</b>						
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, müssen akustisch abrufbar oder in leichter Sprache vorhanden sein.					-	nein
Wesentliche Informationen müssen auch bildhaft dargestellt (z.B. Piktogramme, fotorealistische Darstellung) sein.					-	nein
<b>Flur/Weg/Gang von der Eingangstür zur Rezeption</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem					-	nein







Abstand vorhanden.						
<b>Rezeption</b>						
Es gibt eine induktive Höranlage.		-				nein

## Aufzug im Hotel Lindenhof

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
	-	-	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Flur/Weg/Gang von der Rezeption zum Aufzug</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
<b>Aufzug/Lift</b>						
Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss <b>bildhaft</b> oder (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) <b>farblich</b> gekennzeichnet sein.					-	nein

Ein abgehender Notruf im Aufzug muss <b>optisch</b> bestätigt werden.	-	-	-	-		nein
---	---	---	---	---	--	------







## Zimmer 112 und 115 vom Hotel Lindenhof

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
	-	-	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Flur/Weg/Gang von der Rezeption zum Aufzug</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
<b>Flur vom Aufzug zum Zimmer 112</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
<b>Beschilderung Eingangstür</b>						

Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, müssen akustisch abrufbar oder in leichter Sprache vorhanden sein.					-	nein
Wesentliche Informationen müssen auch bildhaft dargestellt (z.B. Piktogramme, fotorealistische Darstellung) sein.					-	nein
<b>Zimmer 112</b>						<b>IST-Zustand</b>
Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung muss an der Rezeption oder im Zimmer sichtbar ausliegen.					✓	ja
Das Zimmer und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol gekennzeichnet.					-	nein
Der Weg (ggfls. über einen Aufzug) zum Zimmer muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet sein.					-	nein
Das Klingeln des Telefons muss eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar sein.	-	-				nein
Ein Fernseher mit Videotext muss vorhanden sein, oder kann bei Bedarf gestellt werden.	✓	✓	✓	✓		ja
Das Anklopfen an die Zimmertür muss durch ein Blinksignal angezeigt werden, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.	-	-	-	-		nein
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		-		-		nein
Ein Faxgerät zur Kommunikation mit dem Personal oder der Außenwelt im Schlaf- bzw. Aufenthaltsbereich muss vorhanden sein.		-		-		nein
Die Kommunikation mit dem Personal über das Faxgerät muss zeitnah gesichert sein.		-		-		nein
Es muss mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden sein.		-		-		nein









## Tagungsraum „Brackwede“ vom Hotel Lindenhof

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
		-		-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Weg von der Rezeption zum Tagungsraum „Brackwede“</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
<b>Beschilderung Tagungsraum „Brackwede“</b>						
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, müssen akustisch abrufbar oder in leichter Sprache vorhanden sein.					-	nein
Wesentliche Informationen müssen auch bildhaft dargestellt (z.B. Piktogramme, fotorealistische Darstellung) sein.					-	nein
<b>Tagungsraum „Brackwede“</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		-		-		nein

Es gibt eine induktive Höranlage.		-				nein
-----------------------------------	--	---	--	--	--	------

## Restaurant und Frühstücksraum im Hotel Lindenhof

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Speiseraum/Restaurant</b>		-		-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Beschilderung Restaurant</b>						
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, müssen akustisch abrufbar oder in leichter Sprache vorhanden sein.					-	nein
Wesentliche Informationen müssen auch bildhaft dargestellt (z.B. Piktogramme, fotorealistische Darstellung) sein.					-	nein
<b>Restaurant</b>						
Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) muss es auch ein optisch, deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal geben.		-		-		nein

<b>Tische/Sitzbereiche</b>					
Tische müssen mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden sein.		✓		✓	ja, bei 12 Tischen
Es hängen oder stehen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.		✓		✓	ja, bei 12 Tischen
Es muss Sitzbereiche bei den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen geben.		✓			ja, bei 5 Tischen
Es darf an den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen keine oder abschaltbare elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) geben.		-			nein
<b>Speisekarte</b>					
Die Speisekarte muss mit Bildern der Speisen vorhanden sein, oder die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).				-	nein
<b>Frühstücksraum</b>					
Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) muss es auch ein optisch, deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal geben.		-		-	nein
<b>Tische/Sitzbereiche</b>					
Tische müssen mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden sein.		✓		✓	ja, bei 5 Tischen
Es hängen oder stehen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.		✓		✓	ja, bei 5 Tischen
Es muss Sitzbereiche bei den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen geben.		✓			ja, bei 5 Tischen
Es darf an den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen keine oder abschaltbare elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) geben.		✓			nein